



Náklady na neočakávané prestoje stroja môžu byť až 5-krát vyššie ako náklady na plánovanú údržbu!




Preventívna prehliadka

Nechajte si váš stroj skontrolovať certifikovaným technikom a získate tak jasný obraz o stave Vášho stroja. Zistíte, ktoré náhradné diely potrebujete vymeniť, aby ste predišli neočakávanej odstávke stroja a problémom s tým spojené.


Zameranie preventívnej prehliadky	Váš zisk	Ceny začínajú od *
<ul style="list-style-type: none"> Mechanické komponenty Chladiaci systém Pneumatický systém Kontrola geometrie stroja Elektronické komponenty 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšenie a udržanie ziskovosti stroja vďaka neplánovaným prestojom stroja Znížte podiel nepodarkov súvisiacich s opotrebením, presnosťou a geometriou stroja Predĺžite životnosť stroja 	Sústruh € 250.- 3-osové frézy € 350.- 4 a 5-osové frézy € 450.-
		* v cene nie sú zahrnuté náhradné diely

Iné služby

Pri prehliadke obrábacieho centra ponúkame dodatočné profesionálne meranie, ktorým vieme overiť samotné "srdce" vášho stroja.



Ceny začínajú od:
2-osové € 250.-
3-osové € 300.-



Ceny začínajú od:
€ 250.-



Ceny začínajú od:
3-osové € 1000.-
5-osové € 1500.-

• Renishaw ball bar test na overenie presnosti stroja

• Vibračná analýza vretena odhalí stav vášho vretena, vretenového motora a prevodovky

• Alebo dokonca laserom získajte zo stroja posledné mikróny

V prípade záujmu vyplňte tento formulár

Bez ohľadu na to, akú servisnú službu potrebujete, sme vybavení a vyškolení, aby sme váš stroj dostali do najlepšej formy.

Pre podrobnú cenovú ponuku kontaktujte miestnu pobočku Teximp-u na mailovej adrese: service_slovakia@teximp.com. Alebo nám pošlite tento vyplnený formulár na mailovú adresu: service_slovakia@teximp.com a my vás budeme kontaktovať.

Firma	
Meno	
Mail	
Telefón	
Požiadavka	

Zaujímá nás

- Preventívna prehliadka
- Ball bar test
- Vibračná analýza
- Test laserom

Teximp[®]
www.teximp.com